SUPER DÉCAPANT pour COLLE – Mode d'emploi

GARANTIE LIMITÉE : LE FOURNISSEUR ET LE FABRICANT N'ACCEPTERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.

Enlever tout recouvrement (tapis, céramique, linoléum) pouvant empêcher le contact direct du produit avec la colle.

Verser une couche de 3 mm ou plus de SUPER DÉCAPANT directement sur la colle. Laisser agir au moins 15 à 30 minutes afin de ramollir la colle. Enlever avec une spatule. Brosser à fond avec une laine d'acier ou un tampon synthétique dans le sens du bois afin d'enlever les résidus secs.

Nettoyez la surface avec de l'essence minérale, si nécessaire.

Consulter votre municipalité pour la façon sécuritaire de disposer des résidus de décapage.

Ne pas utiliser sur le plastique, le linoléum, l'acrylique ou le caoutchouc.

PRÉCAUTIONS :

1. Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un masque, des gants de décapage et des lunettes de sécurité.

2. Travailler toujours avec un seau d'eau et un linge propre pour enlever et neutraliser toute éclaboussure de décapant qui pourrait entrer en contact avec la peau.

3. En cas de contact avec la peau, rincer avec un linge propre imbibé d'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes.

4. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, appeler un médecin ou un Centre Anti-Poison. Ne pas provoquer de vomissement.

5. Travailler dans un endroit frais, loin du soleil et bien aéré.

6. Conserver loin de toute source de chaleur, des flammes et des étincelles.

7. Tenir hors de la portée des enfants.